



注1 < 100K+50 k + アース > の途中から線を引き出し、ヒーター電源の6Vに接続する - ヒーターバイアス約70V